



Anwendungsbeispiel

Inlinereinbau



Extremschadenreparatur, hier tangential
Im Rohrscheitel ankommender Stutzen
Zusätzlich mit ausgeprägtem fehlenden
Wandungsteil.



Blick in den Scheitelbereich.