



Anwendungsbeispiel

GGG- ZM- Auskleidung wieder herstellen mit Epoxidharz:



Linien Schaden in der ZM- Auskleidung eines Duktilen Gußrohres

Hier bereits aufgefräst



Verspachteln mittels KATE Reparaturverfahren



Reparierte Schadstelle nach dem Glätten.
 Das Harz geht mit dem Gußrohr eine hochfeste Zugverbindung ein. Biegeversuche ergaben noch eine Haftung, wo der Zement längst abgebrochen war.



KATEC

KANALTECHNIK MÜLLER & WAHL GMBH

www.katec-kanaltechnik.de



Linien Schaden in der ZM- Auskleidung eines
Duktilen Gußrohres. Typischer „Baggerzahn Schaden“

Hier bereits aufgefräst



Verspachteln der Schadstelle



Reparierte Stelle im Gußrohr