




Anwendungsbeispiel

Zulaufsanierung Drilling



Dreifach an einer Stelle angeschlagene Hausanschlußleitungen, davon Zwei Leitungen in NW 100

Anschlußstelle nach der Reparatur.

Detailansicht.

Hinweis: Zur Behebung solcher Schäden bedarf es außerordentlich erfahrener und talentierter Anlagenführer und einer modifizierten Anlagentechnik.

Fragen Sie uns. Wir können das.